Акт обследования инженерно-технической укрепленности
объекта летнего организованного отдыха детей и подростков

г.Йошкар-Ола «14» мая 2026 г.
(наименование населенного пункта)

Межведомственная комиссия в составе:

Представитель МВД	Зиновьева ОДН ОП №3 Новоселова О.С.
Представитель ОВО	
Представитель объекта	

произвела обследование объекта (наименование учреждения/организации): МБОУ СОШ №15 г. Йошкар-Ола

расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д 91а

адрес юридического лица: г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д 91а

директор Гуманова Фания Николаевна

рабочий телефон:

ответственный за антитеррористическую, пожарную безопасность: преподаватель ОБЗР Черненко Владимир Геннадьевич

Наименование лагеря, численность граждан на объекте, период проведения смены.(отдыхающих/работников)

Веселая карусель

детей - 150

сотрудников - 20

1. Характеристика здания 3 этажное здание, железобетон
этажность, материал строения и перекрытий (железобетонное, кирпичное, деревянное)

Текущее состояние здания (корпуса)
- ☑ находится в исправном состоянии
- ☐ признано ветхим
- ☐ нуждается в реконструкции
- ☐ находится в аварийном состоянии
- ☐ наличие чердаков
- ☑ наличие подвалов
- ☐ размещение на объекте коммерческих организаций нет

2. Характеристика наружных входных дверей в здании (корпусе)
материал, из которого изготовлены металл, пластик
- ☑ находятся в исправном состоянии
- ☐ нуждаются в реконструкции
- ☐ находятся в аварийном состоянии

количество основных и запасных выходов

3. Физическая охрана
- ☑ частное охранное предприятие
- ☐ пост ВОХР
- ☐ ведомственная охрана
- ☑ вахтер

3.1.наличие служебного помещения для охраны, его характеристика пост на 1 этаже

3.2. часы работы охраны с 07:00 16 30
с 16:30 - до 07:00 сорок

3.3. число работников охраны в сутки

4. Система контроля управления доступом(СКУД) (турникет, домофон, пропускной режим)
СКУД, турникет, домофон, пропускной режим

☑имеется
☐отсутствует
☐неисправна

4.1. Наличие на посту охраны журнала обхода территории
☑имеется
☐отсутствует

4.2. Наличие на посту охраны схем и порядка взаимодействия с экстренными службами
☑имеется
☐отсутствует

5. Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) стрелец мониторинг
☐имеется в помещениях:

6.1.Сигнал ОПС выведен на ПЦН +

6.2.Устройство приемно-контрольное (наименование), место установки пост

6.3. Блок бесперебойного питания (ББП) имеется

7. Кнопка (брелок) экстренного вызова полиции (КЭВП) на объекте
☑имеется
☐отсутствует
☐КТС (наименование организации)

8. Телефонная связь на посту охраны
☑имеется
☐отсутствует
☐неисправна

9. Видеонаблюдение на территории и в помещениях здания (корпуса)
☑имеется (кол-во видеокамер) 20
☐отсутствует
☐неисправно

9.1. Срок хранения видеоинформации составляет 7 дней

10. Наличие плана эвакуации и указателей по действиям при пожаре
☑имеется
☐отсутствует

11. Капитальное ограждение территории объекта
☑имеется
☐отсутствует
☐требуется ремонт

(материал из которого изготовлено ограждение, его высота)

11.1. Число ворот для въезда автотранспорта 2

11.2. Наличие хоздвора нет

12. Наличие освещения, его достаточность:
☑дежурное – на территории
☑дежурное - в здании

Выявленные недостатки и предложения для их устранения

Не выявлено

С администрацией и обслуживающим персоналом проведена беседа, в ходе которой разъяснен порядок действий при получении информации о возможном совершении террористических актов, нарушении общественного порядка, совершении преступлений, обнаружении взрывных устройств и других подозрительных предметов, при появлении лиц, имеющих преступные намерения.

Подписи членов межведомственной комиссии:

1. Дежурный ПДН ОП №3 м-р полиции Новосельцева О.С.
2. Заместитель директора СОШ №15 Ярц Ямщикова В.И.
3.
4.